

## 菏泽润泉化工有限公司危险废物污染防治责任信息

废物名称	产生环节	废物代码	数量 t/a	危险 特性	形态	来源	储存场所	处置去向	产生 负责人	转移 负责人	公司 负责人	联系电话
废活性炭	精制过程	900-039-49	12.69	T	固体	精制工序	危废库	委外处置 越华再生资源回收利用（山东）有限公司	杨元福	程景如	杨洪标	2073859

**防范措施:** 1、加强生产现场管理及危废产生环节管理，安排专人负责，对危险废弃物进行分类收集、登记、存放  
到危废临时储存库，并建立危废登记台账。

2、公司建立了专门的危险废物临时储存场所，储存场所符合《危险废物污染控制标准》(GB18597)的要求，并与有资质的危废处置单位签订了危废处理合同，并按规定定期转移处置。  
公司应急电话：0530-2073869

